

SÄHKÖKESKUS TYYPIT

12.3.2019

Malli: SK1.00012.10C4R.H = Vakiokeskus 10 A (SK1.10)

SK.1 . 00012 . 16C4R . H .

(200x200x120) EB 1549	SK.1
(200x300x120) EB 1554	SK.2
(300x400x120) EB 1556	SK.3
(300x400x210) AE 1034	SK.4
(400x500x210) AE 1045	SK.5
(380x600x210) AE 1038	SK.6
(600x760x210) AE 1076	SK.7
(600x800x250) AE 1058	SK.8
(600x1800x500) TS8685	SK.9
Gewiss 44001	SK.M1
Muovi 4 mod	SK.M4
Muovi 8 mod	SK.M8
MeccAlte S15W (AP) pääty	AP
MeccAlte S16W (AR1) pääty	AR1
MeccAlte S20W (AR2) pääty	AR2
MeccAlte matala kansi	MRM
MeccAlte korkea kansi	MRK

3-vaihe pistorasia 125 A	10000
3-vaihe pistorasia 63 A	01000
3-vaihe pistorasia 32 A	00100
3-vaihe pistorasia 16 A	00010
Shukopistorasia 16 A	00001
1-vaihe 3-p 16 A	num.= A2
1-vaihe 3-p 32 A	määrä B
1-vaihe 3-p 63 A	C

Pääsulakkeen koko	63C4R
Sulake - laukaisukäyrä	63C4R
Pääsulakkeen napaluku	63C4R
Nollaus impedanssilla	63C4R
Nollaus johdin	63C4N
Suurin pistorasia ilman vikav.suojaa (nollausjohdin)	63C4S
Vain 16 A pistorasiat vikavirtasuojattu (nollausjohdin)	63C4P

Ei mittareita		0
Käyttötuntilaskin	M.H	.H.
Taajuusmittari	M.HZ	.HZ.
Käyttötuntilaskin ja Hz mittari		.H.HZ.
Volttimittari	M.V	.V.
3 kpl volttimittareita	M.3V	.3V.
Digitaalinen V-mittari 3 vaihe valinta	M.VD3	.VD3
V-mittari + 4-asentoinen vaihtokytkin	M.VS4	.VS4.
V-mittari + 7-asentoinen vaihtokytkin	M.VS7	.VS7.
Ampeerimittari	M.A	.A.
3 kpl ampeerimittareita	M.3A	.3A.
Muu mittari	M.X	.X.
Monitoimimittari (LED): V, Hz	M.E	.E.
Monitoimimittari: V, Hz, A	M.EE	.EE.

Tarkenne		
Traktorigeneraattoriin	(TR tarkenne koodin alkuun)	TR.
10 tai 12,5 malliin		B10
Seinälle asennettava		S
Erikosikeskus	nro = piirustusnumero	SK.nro
Projektikohtainen keskus	xx = myyntitilausnumero	MTxx